

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Troppe buche per le due ruote, a Rescaldina via Marco Polo è da rifare. Il Comune “blocca” moto e motorini

Leda Mocchetti · Tuesday, February 24th, 2026

Troppo «pericoloso» passare da via Marco Polo per moto e motorini. **Il Comune di Rescaldina ha “bloccato” con un divieto di transito permanente il traffico a due ruote in via Polo**, comprese la corsia di immissione sulla Saronnese e le rampe di accesso al viale da via Pisacane e da via Fratelli d'Italia.

«È stato accertato dagli Uffici Polizia Locale e Lavori Pubblici che **il manto stradale di tutta via Marco Polo versa in gravi condizioni manutentive** – si legge nell’ordinanza che istituisce il divieto -. Innumerevoli volte l’Ufficio Lavori Pubblici è intervenuto per la manutenzione sia attraverso la chiusura delle singole buche sia con interventi più ampi al fine di rendere sicuro il transito dei veicoli. Attualmente **le risorse di bilancio non permettono di effettuare opere di manutenzione straordinaria**, tenendo conto anche del fatto che il rifacimento completo della strade è inserito **tra le opere che l’operatore autorizzato all’ampliamento del centro commerciale deve garantire**».

Da lì la decisione di istituire il divieto di transito per motocicli e ciclomotori, finita nel mirino dell’opposizione, con il capogruppo di Cambia Rescaldina Luca Perotta che ha definito l’ordinanza **«un atto che solleva questioni serie sullo stato della manutenzione stradale e sulle scelte adottate dall’amministrazione**». «Il Comune riconosce ufficialmente che via Marco Polo presenta condizioni tali da essere pericolosa – sottolinea Perotta -. Questo riconoscimento impone una responsabilità chiara. Intervenire per ripristinare la sicurezza. Invece si è scelto di vietare il transito a motocicli e ciclomotori, lasciando invariato lo stato della strada. Questo significa **limitare l’utilizzo di un’infrastruttura pubblica senza affrontare il problema alla radice**. La sicurezza non si garantisce con un divieto. Si garantisce con la manutenzione».

«Via Marco Polo rappresenta un asse importante per la viabilità locale, utilizzato quotidianamente da lavoratori e cittadini – aggiunge Perotta -. Le condizioni critiche non sono un fatto improvviso. Sono il risultato di una manutenzione insufficiente nel tempo. A questo si aggiungono le **numerose segnalazioni dei cittadini relative all’illuminazione pubblica nelle aree limitrofe**, in particolare oltre la Saronnese, dove la presenza di lampioni spenti riduce la visibilità e aumenta i rischi nelle ore serali e notturne. La sicurezza urbana deve essere affrontata in modo complessivo, attraverso interventi concreti e programmati. Questa ordinanza rappresenta una presa d’atto formale di un problema reale. **Ora serve una risposta altrettanto concreta**. I cittadini hanno diritto a strade sicure e pienamente fruibili. Chiediamo all’amministrazione di indicare tempi certi per gli interventi di ripristino e di garantire condizioni adeguate su tutta la rete stradale

comunale».

Foto da Google Earth

This entry was posted on Tuesday, February 24th, 2026 at 11:17 am and is filed under [Alto Milanese](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.