

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Sulla volta della Basilica, ecco come è stata restaurata

Marco Tajè · Tuesday, February 18th, 2020

In questa nuova puntata della rubrica "**Dentro il cantiere della basilica**" siamo saliti sulla **volta della chiesa cinquecentesca** per farvi vedere da vicino (vicinissimo) i lavori di restauro effettuati durante la settimana dal 10 al 14 marzo dall'impresa Gasparoli.

Grazie ad una telecamera, portata in alta quota dall'**architetto Luigi Terrenghi**, ci siamo avvicinati alle fessure che sono state sigillate mettendo in sicurezza la volta: *«Tutti i vuoti – spiega l'architetto – sono stati riempiti e sono stati rimossi alcuni frammenti di intonaco, residui delle stuccature effettuate nell'ultimo restauro di inizio 900 con materiale non idoneo»*. Come si può ben vedere dalle immagini tutti i frammenti sono anneriti dalla polvere.

[pubblicità] *«Oltre alla sigillatura delle vecchie fessurazioni – spiega ancora il professionista – il lavoro di questa settimana è stato interessante perché ci ha permesso di compiere una sorta di studio pittorico. Al di sotto dello strato di pittura ocra, frutto dell'ultimo restauro, si è potuto vedere ancora la vecchia traccia della decorazione che scandiva le otto campiture della volta affrescata dai Fratelli Lampugnani»*.

I lavori di restauro ora proseguiranno all'esterno della basilica

Per finanziare il progetto, la parrocchia di San Magno, con un comitato, ha lanciato il progetto **Anche io Restauro San Magno** coinvolgendo la cittadinanza.

Video di JJ Bustamante

This entry was posted on Tuesday, February 18th, 2020 at 6:45 pm and is filed under [Dentro il cantiere della Basilica, Legnano](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.