

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Cascina Mazzafame, ordinanza per la sicurezza

Gea Somazzi · Thursday, May 17th, 2018

Il nubifragio ha dato il colpo di grazia alla parte "guasta" della Cascina Mazzafame. Stiamo parlando del cortile di via Ciro Menotti che, da una parte accoglie la contrada La Flora, mentre dall'altra è in stato d'abbandono. Ed è proprio questa porzione che ha subito più danni. **La situazione è talmente critica che in questi giorni è stata emessa un'ordinanza a firma del sindaco Fratus** con la quale viene chiesta alla società in possesso dell'intero edificio di effettuare opere di messa in sicurezza.

I lavori di sistemazione dovranno partire dalle tegole del Cascinone che all'incrocio fra le vie *«Menotti e Pace si presentano spostate dalla loro sede e in bilico sul canale di gronda».* **Situazione più grave è rappresentata dalla copertura del fabbricato inagibile,** *«costituita da teli in plastica fissati su sottostanti travi in legno, in parte staccati presumibilmente a causa dei recenti fenomeni atmosferici».* Proprio qui sono presenti situazioni di crollo e profonde crepe.



Quindi, per evitare situazioni di pericolo, l'Amministrazione ha chiesto alla società "Cascina Mazzafame" di intervenire al più presto e redigere la perizia di idoneità statica. Nel contempo i residenti dell'abitazione al confine con la struttura non potranno utilizzare cucina e camera da letto fino alla verifica e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

This entry was posted on Thursday, May 17th, 2018 at 12:03 am and is filed under [Cronaca](#), [Legnano](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.